

ПЭПА ОТВЕРДИТЕЛЬ

Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) – это однородная вязкую жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета. Предназначен для отверждения эпоксидных свойств.

Преимущества:

- Повышает эластичность и прочность материалов
- Усиливает адгезию
- Имеет высокие показатели вязкости

Технические характеристики

Показатель	Единицы измерения	Значение
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений. Допускается зеленоватая окраска продукта	
Массовая доля общего азота	%	≤30
Наличие хлор-иона		отсутствует
Массовая доля минеральных примесей	%	≥0,2
Массовая доля азота, титрируемого кислотой	%	19,5-22
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3кПа (10мм.рт.ст.) в температурных пределах до 75°C	%	≥1
Массовая доля фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1,3кПа (10мм.рт.ст.) в температурных пределах от 75°C до 200 °C	%	≤23
Массовая доля кубового остатка кипящего выше 200 °C	%	65-75
Отверждающая способность	ч	≥1,5
Массовая доля третичных аминогрупп	%	5-9
Массовая доля воды	%	2

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



Особенности применения

- Время гелеобразования до 8 часов
- Соотношение смолы к отвердителю 100:10/20 (10 частей смолы к 1-2 частям отвердителя)
- Отверждение при температуре от +18 до +25 С
- Не подходит для изготовления прозрачных изделий
- Токсичен. Соблюдайте меры безопасности при работе с отвердителем
- Хорошо впитывает влагу. Хранить в закрытой таре

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

