

А50 ОТВЕРДИТЕЛЬ АКРЕРОХ

Отвердитель Аккреох– это МЕКП общего применения для полимеризации ненасыщенной полиэфирной смолы при комнатной температуре. Применяется вместе с ускорителями (Аксобальт). Используется для отверждения всех типов полиэфирных гелькоутов; ортофталевых, изофталевых, терефталевых, дициклопентадиеновых (ДЦПД) винило-эфирных смол. Применяется в различных технологиях (кроме пултрузии), для изготовления автотранспортной облицовки и т.д. Особенно рекомендуется при изготовлении ламинатов с повышенными требованиями к водопоглощению (производство труб, лодок, катеров, сантехники и пр.). В случае, если полиэфирная смола является непродукционной, необходимо добавить кобальтовый ускоритель.

Технические характеристики

Свойства	Единица измерения	Показатель
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость	
Состав	Пероксид метилэтилкетона, раствор в диметилфталате	
Активный кислород	%	8,8-9
Пероксид	%	30-37
ТСУР	°С	60
Плотность (20°С)	г/ см ³	1,18
Вязкость (20°С)	мПас	24

* рекомендуется добавлять 1-2% продукта, в зависимости от области применения. Необходимо использовать совместно с ускорителем.

Хранение

Рекомендуемая температура хранения от +5°С до +30°С. Необходимо держать упаковку плотно закрытой. Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, возгорания и прямого попадания солнечных лучей. Рекомендуется заземлить поверхность, для предотвращения накопления статического электричества. Необходимо избегать контакта с аминными или кобальтовыми ускорителями, кислотами, щелочами, сплавами тяжелых металлов. Срок хранения минимум 6 месяцев, в закрытой упаковке и при соблюдении требуемых условий хранения.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

