

720 Г/М² РОВИНГОВАЯ ТКАНЬ CSC ШИРИНА 100СМ

Ровинговая ткань на основе Е – стекла, на силановом замасливателе. Предназначена для изготовления конструкционных стеклопластиков на основе полиэфирных и эпоксидных смол, также используется в качестве покровных материалов для тепловой изоляции, изготовления кровли и для различных строительных целей. Ткань не горюча, не токсична, не взрывоопасна.

Преимущества
Не горюча
Не токсична
Не взрывоопасна
Высокая прочность конечного изделия
Быстрый набор толщины
Равномерное распределение прочности
Быстро впитывает и быстро сохнет

Технологии переработки

- контактное формование,
- намотка,
- вакуумная инфузия,
- RTM.

Сфера применения

- авиация,
- автомобилестроение,
- яхты и катера,
- химостойкие ёмкости.

Техническая информация

Показатель	Ед.изм	Норма
Тип стекла	Е	
Код замасливателя	350	
Поверхностная плотность	г/м ²	720±5%
Линейная плотность основа/уток	текс	(1200/600)±5%
Массовая доля влаги	%	0,2

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



Ширина рулона	см	100
Количество нитей на 10 см, основа/уток	шт	30/30
Разрывная нагрузка при стандартных условиях основа/уток	Н/50 мм	4050/4050

Хранение и упаковка

Рулоны по одному, герметично запакованные в полиэтиленовую плёнку, на поддоне. Хранить в оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте. Влажность должна составлять не более 60-80%. Исключить попадание прямого солнечного света.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

