

TOP BEST 661 ЖГУТ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ

Герметизирующая лента из синтетического каучука, предназначенная для высокотемпературных инфузионных процессов. Обладает высокой поверхностной адгезией к вакуумным мешкам. В цикле отверждения имеет отличную герметичность и очень легко удаляется с холодной или нагреваемой поверхности после отверждения.

Свойства	
Максимальная температура	150°C
Длина рулона	15 м

Преимущества
Термостойкость
Липкость
Пластичность

Сфера применения

- запайка вакуумных пакетов

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Твердость	>99%
Плотность (г/см ³)	1.4±0.1
Рабочая температура (°C)	от - 40 до 150
Температура применения (°C)	от 5 до 50
Время жизни (лет)	20
Проницаемость, 1/10мм, 20°C±2 ,I50G 5S	65±10
Термостойкость (120C в печи 12ч, 204C в печи 3 ч)	не трескается, не пенится
Прочность на сдвиг (МПа)	≥0.06

Применение

1. Все поверхности должны быть очищены от пыли, жира, раствора и любого другого постороннего материала.
2. Нанесите жгут непосредственно на поверхность и прижмите по всей длине, чтобы добиться хорошей адгезии.
3. Удалите защитную бумагу, подложите другую поверхность к ленте и плотно прижмите, чтобы запечатать стык.

Хранение

Температура хранения от +5°C до +25°C.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

